

## DATA DOCUMENTO

Dicembre 2022

## DATA DI MODIFICA PRESUNTA

TRIMESTRE 1/2023

## CODICI/FAMIGLIE INTERESSATI

TUTTE LE BCC 230V E 115V  
TUTTE LE BOX 30 230V E 115V  
TUTTE LE WAVE 30 230V E 115V


DETTAGLI: Sostituzione del carbonatore 0,5 LT codice 130010

RICHIESTO DA: Blupura (PMT 62/2022)

MOTIVO: Miglioria tecnica per il funzionamento del sistema acqua gassata funzionante con carbonatore da 0,5Lt.

SOLUZIONE PROPOSTA: Aggiornamento migliorativo con nuovo carbonatore avente raccordo di ingresso acqua da 1,25mm, il quale permette di aumentare la portata di ingresso acqua.

PRIMO NUMERO SERIALE: 2302004663



## DISEGNI E LISTE PARTI DI RICAMBIO

I disegni degli esplosi non cambiano

La lista parti di ricambio cambia con nuovo codice prodotto numero 130261

Nessun aumento di prezzo